



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»
ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ»

ИВАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ "РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ-ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ"
ИВАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП
ЗАНЕСЕНО В РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Дата: 01 февраля 2005г.

Инв №: 24:401:002:000294060

Исполнитель: Забродина

Адрес (местоположение):

Область, республика,
край

Ивановская

Район

Октябрьский

Населенный пункт

Иваново 153037

Улица

Проспект Фридриха Энгельса

Дом

85а

Технический паспорт

на Здание


наименование объекта учета

(дата обследования объекта
учета)

10.10.2007

Номер	порядковый	29406
	инвентарный	24:401:002:000294060
	Кадастровый(условный)	37:24:0:0:002:000294060

Строит-во-машинное оборудование
периметровое
ком 1-11
смена назначения
проведено без разрешения
03. 11 2005г.
Техник Луча



Проспект Фридриха Энгельса

	Ивановский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация" Федеральное БТИ		инв. N 29406
Лист N 1	Позтажный план влад. N85а по пр. Фридриха Энгельса		Масштаб 1:500
Дата	Исполнитель	Ф.И.О.	Подпись
10.10.2007	Техник	Кудакова	<i>[Signature]</i>
19.11.07	Рук. группы	Барabanова	<i>[Signature]</i>

V. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А Год постройки 1979 Число этажей 1
 Группа капитальности I Вид внутренней отделки простая

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль, и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в %	Удельный вес конструктивных элементов с поправ.	Износ в %	% износ к устройству гр. 7 х гр. 8 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	фундаменты	Кирпичный ленточный	Трещины	6	1	6	30	1.8
2	а) стены и их наружная отделка	Кирпичные	Трещины	9	1	9	20	1.8
		б) перегородки	Кирпичные, гипсокартон	Хор				
3	перекрытия	Чердачное	Железобетонное	6	1	6	25	1.5
			Трещины					
		Междуэтажные						
	Надподвальное							
4	Крыша	Рулонная	Трещины	6	1	6	30	1.8
5	Полы	Линолеум	Хор	6	1	6	10	0,6
		Плиточные						
6	Проемы	оконные	Нет	27	1	27	10	2.7
		дверные	Простые					
7	Внутренняя отделка	Стеновые панели, плитка; Потолок подвесной	Хор	3	1	3	10	0.3
8	Санит-ое электрическое	отопление	1,0	20	1	20	20	4.0
		водопровод	1,0					
		канализация	1,0					
		гор. вод-е						
		ванны						
		электроосв	1,0					
		радио						
		телефон						
вентил-я								
эл. плиты								
9	Прочие работы	Отмостки	Хор	17	1	17	10	1,7

Итого: 100 16,2

%износа по формуле:

% износа (гр.9)х100
 Удельный вес (гр.7)

16%

K=1,0

VII. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера _____ Год постройки _____ Число этажей _____

Группа капитальности _____ Вид внутренней отделки _____

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль, и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в %	Удельный вес конструктивного элемента с поправ.	Износ в %	% износ к устройству гр. 7 х гр.8 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	фундаменты							
2	а) стены и их наружная отделка							
	б) перегородки							
3	перекрытия	Чердачное						
		Междуэтажные						
		Надподвальное						
4	Крыша							
5	Полы							
6	Проемы	оконные						
		дверные						
7	Внутренняя отделка							
8	Санит.-электрическое	отопление						
		водопровод						
		канализация						
		Гор. вод-е						
		ванны						
		электроосв						
		радио						
		телефон						
вентил-я								
9	Прочие работы							

Итого: 100 X X 100

% износа по формуле: $\frac{\% \text{ износа (гр.9)} \times 100}{\text{Удельный вес (гр.7)}}$

XIII. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

Литера	Наименование ограждений	Материал, конструкция	Размеры		Площадь (м ²)	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Восстановительная стоимость в рублях	% износа	Действительная стоимость в рублях
			длина (м)	ширина, высота (м)								

XIV. Общая стоимость (в руб.)

В ценах какого года	Основное строение		Служебные постройки		Сооружения		Всего	
	восстановительная	действительная	восстановительная	действительная	восстановительная	действительная	восстановительная	действительная
1969	20984	17626					20984	17626

10 / 10 / 2007
 10 / 11 / 2007
 Исполнил _____ Кудаква Л.Н.
 Проверил _____ Барабанова Е.В.
 Начальник бюро _____)

XV. Отметки о последующих обследованиях

Дата обследования			
Обследовал			
Проверил			
Начальник бюро			